




# СЕЧЕНИЕ А-А

МАСШТАБ 1 : 2



4 отверстия с фаской 1x45



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Переходник для установки жестких дисков 2,5"  
в салазки дисков 3,5" дискового массива  
HP StorageWorks P2000 G3

Лист  
1